



SCHEDA

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| P.ED. 85 | C.C. CLES | CLES |
| LOCALITA': SPINAZEDA | DATA RILIEVO | GENNAIO 2016 |



ANALISI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|-------|-------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Tipologia funzionale | Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Destinazione originaria | Conservata - edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proprietà | Privata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epoca di costruzione | Anteriore 1860 Tra 1860 - 1939 Posteriore 1939 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanenza tipologia architettonica storica | Alta Media Bassa Nessuna | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanenza caratteri formali tradizionali | Volumetrici Costruttivi Complementari Decorativi | <table> <tr> <td>Alta</td> <td>Media</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | Alta | Media | Bassa | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Alta | Media | Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Degrado strutturale | Medio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | Utilizzato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spazi di pertinenza | Qualità media | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vincoli | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Note | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INTERVENTO

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----|---|----|--------------------------|
| Categoria d'intervento PREVISTA | R2 - risanamento | | | | |
| Indicazioni particolari | ----- | | | | |
| Categoria d'intervento prevista per spazi di pertinenza | | | | | |
| Fronti di pregio | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> |
| possibilita' sopraelevazione art 105 l.p. 15/2016 | Si No | | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |

FOTOGRAFIE

VISTA 1



VISTA 2



FOTOGRAFIE

VISTA 3

