



## SCHEDA

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| P.ED. 111            | C.C. CLES    | CLES         |
| LOCALITA': SPINAZEDA | DATA RILIEVO | GENNAIO 2016 |



# ANALISI

|   |   |
|---|---|
| Tipologia funzionale                        | <b>Edificio residenziale</b>                              |
| Destinazione originaria                     | Conservata - edificio residenziale                        |
| Proprietà                                   | Privata   |
| Epoca di costruzione                        | Anteriore 1860<br>Tra 1860 - 1939<br>Posteriore 1939      |
| Permanenza tipologia architettonica storica | Alta<br>Media<br>Bassa<br>Nessuna                         |
| Permanenza caratteri formali tradizionali   | Volumetrici<br>Costruttivi<br>Complementari<br>Decorativi |
| Degrado strutturale                         | Medio   |
| Uso   | Non Utilizzato  |
| Spazi di pertinenza                         | Qualità alta  |
| Vincoli                                     | -----   |
| Note  | -----   |

# INTERVENTO

|   |   |
|---|---|
| Categoria d'intervento PREVISTA                         | <b>R1 - restauro</b>  |
| Prescrizioni particolari                                | -----   |
| Categoria d'intervento prevista per spazi di pertinenza |   |
| Fronti di pregio  | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓<br>No <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> |
| possibilita' sopraelevazione art 105 l.p. 15/2016       | Si<br>No  |

## FOTOGRAFIE

VISTA 1



VISTA 2



## FOTOGRAFIE

VISTA 1

