



SCHEDA

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| P.ED. 266 | C.C. CLES | CLES |
| LOCALITA' : PEZ | DATA RILIEVO | MARZO 2016 |



ANALISI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------|-------|-------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia funzionale | Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Destinazione originaria | Conservata - edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proprietà | Privata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Epoca di costruzione | Anteriore 1860 Tra 1860 - 1939 Posteriore 1939 | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanenza tipologia architettonica storica | Alta Media Bassa Nessuna | <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanenza caratteri formali tradizionali | Volumetrici Costruttivi Complementari Decorativi | <table> <tr> <td>Alta</td> <td>Media</td> <td>Bassa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | | Alta | Media | Bassa | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alta | Media | Bassa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Degrado strutturale | Nullo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uso | Utilizzato | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spazi di pertinenza | Qualità bassa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vincoli | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Note | ----- | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INTERVENTO

| | | | |
|---|--|--|--|
| Categoria d'intervento PREVISTA | R2 - risanamento | | |
| Prescrizioni particolari | Non è ammessa la realizzazione di balconi sulla facciata fronte strada | | |
| Categoria d'intervento prevista per spazi di pertinenza | | | |
| Fronti di pregio | ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ | No <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> | |
| possibilità' sopraelevazione art 105 l.p. 15/2016 | Si No | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |

FOTOGRAFIE

VISTA 1



VISTA 2

