

Comune di Cles

Località: **MALGA CLESERA**

C.C. Cles


p.f. ---

p.ed. 1522

Coordinate GPS: 648635.72, 5131384.18 (ETRS89 / UTM 32N)

Manufatto n° **G04**  
"Baita del Dusini"

Corografia - scala 1:10000




Comune di Cles

Località: **MALGA CLESERA**

C.C. Cles p.f. ---

p.ed. 1522

Manufatto n° **G04**  
"Baita del Dusini"**Mappa** - scala 1:2000



Comune di Cles

Località: **MALGA CLESERA**

C.C. Cles p.f. ---

p.ed. 1522

Manufatto n° **G04**  
"Baita del Dusini"**Documentazione fotografica**

Vista nord-est



Vista ovest




Vista sud

Comune di Cles


Località: **MALGA CLESERA**

C.C. Cles p.f. ---

p.ed. 1522


Manufatto n° **G04**  
"Baita del Dusini"**Rilievo piante - Stato attuale**

Pianta piano terra



Pianta copertura

Scala a vista




Comune di Cles


Località: **MALGA CLESERA**

C.C. Cles p.f. ---


p.ed. 1522

Manufatto n° **G04**  
"Baita del Dusini"**Rilievo prospetti - Stato attuale**


Prospetto est



Prospetto nord




Prospetto ovest



Prospetto sud

Scala a vista



Comune di Cles					Manufatto n° <b>G04</b>	
Località:	<b>MALGA CLESERA</b>				“Baita del Dusini”	
C.C. Cles	p.f.	---	p.ed.	1522		

## Caratteristiche tipologico – funzionali dei manufatti esistenti

1	Funzione	BAita / MAIga / TEttoie isolate / VEicoli stanziali / Manufatto di Servizio	FBA	FMA	FTE	FVE	FMS	
2	Epoca di costruzione	Anteriore 1942 EA / dopo 1942 ED	EEA	EED				
3	Uso attuale	AGricolo / ARtiglianale / ABitativo / TuristicoRicettivo / SErvizi	UAG	UAR	UAB	UTR	USE	
4	Grado di utilizzo	Uso TEmporaneo / Uso PErmamente / in ABbandono	GTE	GPE	GAB			
5	Caratteristiche edificio	Tipo Costruttivo: Pietra / legno Blockbau / legno Telaio / legno Assito / Misto pietra-legno / mUratura	CCP	CCB	CCT			
			CCA	CCM	CCU			
		Volume: Originale / Ampliamento / Superfetazione	CVO	CVA	CVS			
			Elementi in aggetto: Poggioli / Ballatoi / Scale / Camino / Forno	CEP	CEB	CES	CEC	CEF
			Tetto: a Capriate / con Trave di colmo / a Volta / Soletta in cemento	CTC	CTT	CTV	CTS	
			Manto di copertura: Scandole / Pietra / Lamiera / Cemento / cOtto / plAstica / AssiTo in legno / lastre Bituminose	CMS	CMP	CML	CMC	
				CMO	CMA	CMT	CMB	
			Accessori tetto: Comignoli / Parabolica/ PaNnelli/ Abbaino / Velux	CAC	CAP	CAN	CAA	CAV
			Serramenti fori: Legno / Alluminio / Pvc / Ferro	CSL	CSA	CSP	CSF	
			Finiture muratura: intonaco raso Sasso / intonaco Civile / Pietra da taglio / COnci irregolari	CFS	CFC	CFP	CFO	
			Finiture parti Lignee: elementi Squadrati / elementi Grezzi	CLS	CLG			
			Particolari di pregio: Fori / Travi / Affresco / fOcolare aperto/ Intagli	CFP	CPT	CPA	CPO	CPI
6	Interventi riscontrati sui Manufatti	ORiginale	IOR					
		RIsanato: interventi rispettosi dell'originalità	IRI					
		RIStrutturato: interventi coerenti con le caratteristiche dell'edificio	IRS					
		MANomesso: interventi non coerenti con l'organismo edilizio	IMA					
7	Stato di conservazione	BUono: necessita solo di interventi di manutenzione	SBU					
		DIscreto: necessita interventi su parti di edificio	SDI					
		CAttivo o Compromesso: necessita interventi su intera struttura	SCA					

8	Pertinenze	Verde Aperto / Verde Recintato	PVA	PVR			
		Manufatto di Servizio / Deposito Attrezzi / LEgnaia / FOcolare / Posto Auto	PMS	PDA	PLE	PFO	PPA
9	Reti tecnologiche	Acque: Rete potabile / Vasca accumulo / Sorgente / Assente	RAR	RAV	RAS	RAA	
		acque Reflue: Rete fognaria / Vasca Imhoff / Dispersione / Assente	RAR	RRV	RRD	RRA	
10	Viabilità	Accesso Edificio: Ordinaria / Forestale / Altri percorsi	VEO	VEF	VEA		
11	Legislazione (vincoli)	Individuazione Bene Ambientale (art. 12 L.P. n° 5/2008 – approvazione PUP)	LBA				

Le indicazioni contenute nei punti 2, 8, 9 potranno subire delle variazioni in seguito a differenti indicazioni da parte dei relativi proprietari.

#### Modalità d'intervento:

Tipologia edilizia	<b>TIPO "B"</b> - Baita in muratura - Art. 111 comma 1, lett. c) delle NTA
Categoria d'intervento	Manutenzione Straordinaria - Art.111 comma 3, lett. c) delle NTA
Note	Edificio ricadente in "Zone di protezione" della "Carta delle Risorse idriche" soggetto alle prescrizioni contenute nelle relative Norme di Attuazione approvate con Deliberazione della G.P. n. 2248 del 5 settembre 2008 e s.m.
Prescrizioni	Edificio ricompreso nel perimetro del sito Natura 2000 denominato "Zona Speciale di Conservazione - IT 3120176 Monte Sadron". In caso di presenza di chiroterri, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art.15 del DPGP 3 agosto 2008 n.50-157 leg e nell'allegato A, tabella a), della Delibera della G.P. n. 1660/2016 e s. m., gli interventi di manutenzione straordinaria previsti non possono essere eseguiti tra il 1 maggio e il 31 luglio.